

El Primero de su Categoría Carerta de Soldadura

Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ 9100

Diseñada para una Protección Máxima

OVEEDORA INDUSTRIAL

Protege sus ojos y su cara del calor, la radiación y las chispas, mientras le proporciona una visión precisa de su trabajo, haciendo de la Pantalla de soldadura Speedglas 9100 una de las herramientas más importantes en la soldadura.





Una selección de filtros de soldadura con un rendimiento óptico superior para una visión cómoda y constante. Detección de arco TIG de bajo amperaje (1 amp).

Con nuevo adaptador de casco de seguridad (accesorio), puede ajustar fácilmente los cascos de seguridad más populares de la industria con el casco de soldadura Speedglas 9100.

Protección infrarroja (IR) y ultravioleta (UV) en todo momento.

El aire exhalado se canaliza al exterior por los canales de ventilación laterales.

Arnés Speedglas 9100 de gran comodidad.

Aumento de la cobertura para el oído y ambos lados de la cabeza.

SideWindows: 5 filtros que amplían su campo de visión.

Cumple con los requisitos de resistencia mecánica frente partículas de alta velocidad según la norma EN 175 clase B.







Pantalla de Soldadura 3M™ Speedglas™ 9100



Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
50 11 05	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 sin Ventanas Laterales, con filtro 9100V.	50 11 25	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 sin Ventanas Laterales, con filtro	50 18 15	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 con Ventanas Laterales y filtro 9100X.
50 11 15	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 sin Ventanas Laterales, con filtro 9100X.	50 18 05	9100XX. Pantalla de soldadura Speedglas 9100 con Ventanas Laterales y filtro 9100V.	50 18 25	Pantalla de soldadura Speedglas 9100 con Ventanas Laterales y filtro 9100XX.





Ref.	Descripción	Ref.	Descripción	Ref.	Descripción
16 80 15	Banda anti-sudor (3/bolsa).	50 18 90*	Speedglas 9100 Pantalla sin arnés con	52 80 25	Cubrefiltro interior para filtro 9100XX
16 90 05	Protector de cabeza, negro.		ventanas laterales.		(5/bolsa)
16 90 10 16 91 00	Protector de cuello, negro. Capucha, negro/gris.	52 60 00	Speedglas 9100 Cubrefiltro exterior estándar (10/bolsa).	52 80 26	Cubrefiltro Interior, tono +1 para filtro 9100XX (3/bolsa)
17 10 20 17 10 21	Lente de aumento 1.0. Lente de aumento 1.5.	52 70 00	Speedglas 9100 Cubrefiltro exterior resistente al calor (10/bolsa)	52 80 27	Cubrefiltro Interior, tono +2 para filtro 9100XX (3/bolsa)
17 10 21	Lente de aumento 2.0.	52 70 70	Speedglas 9100 Cubrefiltro exterior	53 10 00	Soporte para batería de ADF (2/bolsa)
17 10 23	Lente de aumento 2.5.	02 10 10	resistente al calor (10/bolsa).	53 20 00	Frontal plateado reflectante del calor.
17 10 24	Lente de aumento 3.0.	52 80 05	Cubrefiltro interior para filtro 9100V		Cubiertas adhesivas Speedglas
42 20 00	Pilas de recambio (2/bolsa).		(5/bolsa).		ventanas laterales (2/bolsa)
50 00 05	Filtro ADF 9100V, tonos 5, 8, 9–13.	52 80 06	Cubrefiltro Interior, tono +1 para filtro 9100V (pack de 3)	53 30 00	Arnés con piezas de ensamblaje Speedglas 9100.
50 00 15	Filtro ADF 9100X, tonos 5, 8, 9–13.	52 80 07	Cubrefiltro Interior, tono +2 para filtro 9100V (pack de 3)	53 60 00	Pivote derecho e izquierdo para arnés Speedglas 9100.
50 00 25 50 11 00	Filtro ADF 9100XX, tonos 5, 8, 9–13. Speedglas 9100 pantalla con arnés sin	52 80 15	Cubrefiltro interior para filtro 9100X (5/bolsa).	53 61 00 53 62 00	Speedglas 9100 Arnés parte frontal. Speedglas 9100 Arnés parte trasera.
	ventanas laterales.	52 80 16	Cubrefiltro Interior, tono +1 para filtro		
50 11 90	Speedglas 9100 Pantalla sin arnés sin ventanas laterales.	52 80 17	9100X (3/bolsa). Cubrefiltro Interior, tono +2 para filtro		
50 18 00	Speedglas 9100 Pantalla con arnés con ventanas laterales		9100X (pack de 3)		

^{*} Por favor, use la referencia 50 18 90 con el pedido de ventanas laterales de recambio.